NHOP SEHU DIRECCÃO - GERAL DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

PROGRAMAS DE APOID AD GOVERNO REGIONAL DOS ACORES sismo 1980

BASES DE ORDENAMENTO FÍSICO - ANGRA DO HEROÍSMO

equipe técnica

Faira Judito Deves

desenhou

4. Torres

NOVEMBRO 1980 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

AÇORES - ANGRA DO HEROÍSMO BASES DE ORDENAMENTO FÍSICO

O 2º volume do estudo «Bases de Ordenamento Físico para Angra do Heroísmo» é constituído pela documentação fotográfica obtida em Março e Julho de 1980. Do material recolhido, seleccionaram-se 42 fotografias que ilustram alguns dos aspectos mais significativos da memória descritiva do citado estudo.

Organizaram-se assim, onze painéis distribuidos por cinco grandes temas:

I - ANGRA DO HEROÍSMO 1900-1980

Em duas panorâmicas obtidas com um intervalo de cerca de oitenta anos possibilitase observar a evolução urbana de Angra.

II - O «CONTINUUM» VERDE URBANO

Pretende-se mostrar a continuidade de um conjunto de praças, jardins e espaços livres que, pela sua inserção na malha antiga da cidade não só devem ser preservados como mantidas as suas funções de lazer e bem estar.

III — ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA PROPOSTAS PELO GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO E ÁREAS ACTUAIS DE REALOJAMENTO PROVISÓ-RIO.

Apresentam-se neste tema áreas de realojamento e propostas urbanísticas da iniciativa do G.A.R. .


IV - PAISAGEM RURAL


Pretende-se mostrar a presença humana na actividade agrícola, por amostragem das principais culturas, quer na compartimentação territorial, quer na construção de elementos de apoio à lavoura e pecuária.

V - PAISAGEM DEGRADADA A RECUPERAR


Documentam-se fotograficamente alguns exemplos pontuais:

Pedreira, lixeira e resvalamento sísmico da escarpa.





1 · Angra do Heroismo 1900



2. Angra do Heroismo 1980

II. O Mcontinuum verde urbano





- A · Praça da Restauração

- _ B · Jardim público Duque da Terceira
- C · Largo Prior do Crato
- D · Memoria

3 · 0 "continuum" verde urbano em 1900



4 · A mesma mancha em 1980



5. Praça da Restauração (A)




7. Jardim público Duque da Terceira (B)



6 · Jardim público Duque da Terceira (B)



8 · Memoria (D)





9. Santa Luzia (zona B) e Bailão (zona A)



10 · Baildo (zona A)



11 · Panoràmica de Angra e localização dos terrenos G.A.R.



12. Santa Luzia - norte (zona B)

A - Bailao

B- Santa Luzia

L- C - Desterro - Guarita

D- 5. Joao de Deus

L E - A'rea desportiva da Ribeirinha



13 · S. Joaio de Deus



14 · Carreirinha (Paim)



15 · Carreirinha (Paim). Tendas de desalojados




16 · Area desportiva da Ribeirinha



17 · Desterro - Guarita



18 · Alternativa proposta à localização da Carreirinha (Paim)



A Casas de apoio à lavoura e bebedouro para o gado Gado na pastagem

Muros de pedra solta de 1m. de alt.e casas de apoio à lavoura



2



21



Compartimentação com muro de pedra solta. Cancelas de passagem do gado para o pasto. Arvore de sombra

A Bebedouro de gado. Cerrados de pastagem e milho

Bebedouro de água da chuva para o gado e árvores de sombra D



22






A Vinha apoiada em muro Vinha apoiada em muro Aspecto geral do reticulado dos muros de pedra solta com 0,5 m de alt.









Vinhas em Julho 1980. Alteamento dos muros de protecção A Aspecto geral da vinha na zona da Ribeirinha em Março 1980 Pormenor D





31 · Sebe de "faia da terra". Deformação fisiologica para S.W. por acção do vento



32 · Compartimentação costeira



33 · Copartimentação do pomar. Sebes de "faia da terra" com 3 metros de altura. Árvores de fruto (laranjeiras, tangerineiras e bananeiras)



34 · Silo para o milho



36 · Silo para o milho



35 · Espigueiro de maçaroca de milho




37. Espigueiro de maçaroca de milho



38



39





"Arquinhas" sistema antigo de distribuição de água para a habitação



41 · Pedreira



43. Panorâmica do cais



42 · Lixeira



44 · Resvalamento na escarpa provocado pelo sismo